


板金製大屋根リングの加工方法・工夫点

資料01



① 3次元モデルの設計ソフトウェア (3DCAD) を使用して必要なパーツのデータを作成。



② シカル加工(V溝加工)を施した板金をレーザーで切り抜いていきます。



③ レーザーで切り抜いた板金を曲げ加工を施し柱と梁となるパーツを作っていきますが、パーツそのものに反り・ねじれがあるとこの後の組み立て工程にも影響が出るのでゆがみが無いように作成。