

日程	項目	内容	資料
1日目 9:00～17:00 (7時間)	テイクアウト概要 ネスティング実行 ネスティング条件変更 再ネスティング 演習 パラメータ設定 お客様データによる各種条件 作成	特長 操作フロー ID金型サーバ概要 Dr.ABE_Blank起動 ネスティング計画 ネスティング実行 シミュレーション 帳票 NCデータ/スケジュール保存 条件変更後、再ネスティング 端材切断、条件による端材自動作成 バーリング金型指定 システム設定 材料登録、加工機登録、加工機フォルダー作成、設定ファイル設定 保有金型インポート、保有金型加工順設定、Mコード設定 金型クリアランス設定、金型クリアランス条件設定 金型配置インポート、金型配置クリアランス設定 MTK用設定 その他条件設定 Dr.ABE_Blankの条件を設定練習 お客様の展開図を使用して、ネスティング実行（デフォルトの値） ネスティング結果が、自社の割り付けに適應するように、必要に応じて条件を 再設定	Combi-マルチTK 操作マニュアル

※カリキュラムの内容は、変更になることがあります。